

ALERTA

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO (SOTE) POR HUNDIMIENTO DE TIERRA

EP PETROECUADOR mediante comunicado oficial informó que el 7 de abril a las 19h15 de la tarde se produjo un hundimiento de tierra en el sector de San Rafael en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, causando una reducción en la presión de la tubería y afectando la operación del SOTE. Asimismo, informó del desplazamiento inmediato de técnicos al lugar a fin de iniciar los trabajos de reparación. Las imágenes que ha difundido EP PETROECUADOR para acompañar el comunicado son de ríos en la Amazonía.

Frente a este hecho, las organizaciones de derechos humanos demandamos al Estado informar de manera inmediata y urgente si hubo derrame de crudo, en caso de haberlo, la magnitud del derrame, los lugares de afectación y las acciones inmediatas que se hayan realizado. La subsistencia de centenares de familias indígenas y campesinas y de comunidades enteras depende directamente de los ríos de la Amazonía, por lo que de haberse producido un derrame de crudo, estas personas y comunidades quedarían sin acceso a agua y alimentación en medio de la emergencia sanitaria producida por el covid 19.

Recordamos a las autoridades correspondientes que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos humanos "en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes" (Constitución art. 3)

